

Mesure Température: Accessoires



Doigt de gant inox, à visser, mécanosoudé



Doigt de gant inox, à souder, mécanosoudé



Doigt de gant inox, à bride, mécanosoudé



Doigt de gant inox, à visser, forré dans la masse




Raccord coulissant inox BSP conique, Gaz, NPT ou métrique



Raccords coulissants acier pour thermocouple



Transmetteur programmable à entrée universelle avec protocole HART




Transmetteur programmable 900 PRO

Câble d'extension ou de compensation

Eléments chauffants:

Batteries, Résistances, Colliers, Ceintures, Rubans, Câbles, Emetteurs céramiques infrarouge



Mesure Température: Isolateurs / Convertisseurs



Isolateur de boucle:
Entrées
4-20mA SINK
Sorties:
4-20 mA Source



Convertisseur de signal:
Entrées
0-10V
0/4-20mA
Sorties:
0-10V
0/4-20mA



Convertisseur de température RAIL DIN:
Entrées
-50 /+150°C
0/+100°C
0/+200°C
Sorties:
0/4-20 mA



Convertisseur programmable USB :
Entrées
PT100
Sortie:
0/4 - 20 mA



Convertisseur programmable USB :
Entrées
PT100, mA, mV
TC: E,J,K,N,R,S,T
Sortie:
0/4 - 20 mA



Module d'Alimentation :
Entrées
-
Sortie:
24V@250mA