

Accessoires de thermographie Fluke



Vous possédez un système de commutation ? Vous avez besoin de hublots Hawk-IR de Fluke

Utilisez les de hublots IR résistants aux arcs grâce à la technologie optique Quadraband™, propre aux dispositifs Hawk-IR.

- Réduisez le nombre de personnes nécessaires pour l'inspection de votre système de commutation
- Restez conforme aux normes de sécurité NFPA70E et gardez les panneaux fermés
- Etendez la durée de vie de votre équipement grâce à des analyses infrarouges plus fréquentes

Pour plus d'informations, consultez votre représentant Hawk-IR ou visitez www.irwindows.com

Etendez les fonctionnalités de thermographie avec les accessoires Fluke suivants :



FLK-LENS/TELE1
Téléobjectif infrarouge (Ti32 uniquement)



FLK-LENS/WIDE1 Objectif grand angle infrarouge (Ti32 uniquement)



TI-CAR CHARGER
Chargeur de caméra infrarouge pour voiture



TI-VISOR
Pare-soleil pour caméra infrarouge



FLK-TI-SBP3
Pile supplémentaire (Ti32 uniquement)



FLK-Ti-SBC3 Base de rechargement (Ti32 uniquement)



Disponible à la fin de l'année 2009

TI-TRIPOD Accessoire de fixation pour trépied



Informations pour la commande

- Caméra infrarouge Fluke Ti32
- Caméra infrarouge Fluke Ti25
- Caméra infrarouge Fluke Ti10
- Caméra infrarouge Fluke Ti9

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer est fourni :

- DVD de formation
- Logiciel d'analyse et de génération de rapports SmartView®
- Carte mémoire SD de 2 Go
- Lecteur de cartes SD pour le transfert des images vers votre ordinateur
- Sacoches de transport rigide et robuste
- Sacoches de transport souple et portable
- Sangle réglable pour droitier ou gaucher
- Pile rechargeable (le modèle Ti32 comprend deux piles rechargeables)
- Chargeur/alimentation secteur

Fluke. Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.™



LAMOOT DARI

Experts



Centre d'Affaires du Molinel
Allée de la Marque CS 31009
59447 WASQUEHAL CEDEX

N° Tél: 03 20 72 20 32

N° Fax: 03 20 89 19 79

contact@lamoot-dari.fr

www.lamoot-dari.fr